

出厂编号	型号规格	给水PH值			给水硬度			给水浊度			锅水PH值			锅水酚酞碱度			锅水总碱度			锅水电导率结果	锅水固导比	锅水溶解固形物			参照依据	意见与建议
		标准值	结果	结论	标准值	结果	结论	标准值	结果	结论	标准值	结果	结论	标准值	结果	结论	标准值	结果	结论			标准值	结果	结论		
22Z4066	WNS4-1.25-Y(Q)	7.0-10.5	8.0	√	≤0.03	0.006	√	≤5.0	0.2	√	10.0-12.0	12.2	↑	2.0-16.0	38.8	↑	4.0-24.0	44.7	↑	4773	0.63	≤3500	3007	√	GB/T 1576-2018《工业锅炉水质》 NB/T 10937-2022《锅炉水（介）质处理检验导则》	锅水pH值、酚酞碱度和全碱度偏高，容易造成锅炉汽水共腾或锅炉碱腐蚀，应适当增加排污，降低锅水pH值、酚酞碱度和全碱度。
201813-2875	DZL6-1.25-BMF	7.0-10.5	8.1	√	≤0.03	0.074	↑	≤5.0	0.3	√	10.0-12.0	11.7	√	2.0-16.0	12.9	√	4.0-24.0	16.6	√	2982	0.63	≤3500	1878	√	GB/T 1576-2018《工业锅炉水质》 NB/T 10937-2023《锅炉水（介）质处理检验导则》	给水硬度超标，请检查水处理离子交换树脂是否失效，对失效的树脂进行再生或者更换。
Z3-154	WNS3-1.25-YQ	7.0-10.5	7.8	√	≤0.03	0.068	↑	≤5.0	0.2	√	10.0-12.0	11.6	√	2.0-16.0	7.2	√	4.0-24.0	8.2	√	1352	0.63	≤3500	852	√	GB/T 1576-2018《工业锅炉水质》 NB/T 10937-2024《锅炉水（介）质处理检验导则》	给水硬度超标，请检查水处理离子交换树脂是否失效，对失效的树脂进行再生或者更换。
2015-32	SZL6-1.25-BMF	7.0-10.5	7.9	√	≤0.03	2.354	↑	≤5.0	0.5	√	10.0-12.0	10.4	√	2.0-16.0	1.0	↓	4.0-24.0	1.9	↓	262	0.63	≤3500	165	√	GB/T 1576-2018《工业锅炉水质》 NB/T 10937-2025《锅炉水（介）质处理检验导则》	1、给水硬度超标，请检查水处理离子交换树脂是否失效，对失效的树脂进行再生或者更换。 2、锅水酚酞碱度和全碱度偏低，容易造成锅炉腐蚀和结垢,可适当添加碱性药剂,提高锅水碱度值。排污量过大也可引起碱度偏低，应适当减少排污。
B201000282	CZI-2000	7.0-9.0	8.0	√	≤0.03	0.006	√	≤5.0	0.2	√	10.0-12.0	9.0	↓	1.6-12.0	0.4	↓	2.0-16.0	5.9	√	802	0.63	≤3000	505	√	GB/T 1576-2018《工业锅炉水质》 NB/T 10937-2026《锅炉水（介）质处理检验导则》	锅水pH值和酚酞碱度偏低，容易造成锅炉腐蚀和结垢，可适当增加加药量，提高锅水碱度值。排污量过大也可引起碱度偏低，应适当减少排污。