

建议编号	产品名称	项目编号	产品型号	问题版本	所在产品线	问题描述	优化建议	业务等级	问题等级	一级指标	二级指标	提出人	提出部门	研发负责人	体验时间	当前状态	优化方案一致性	实际优化方案	复验情况	复验人	复验日期	扣分值	核心业务致命问题数量	核心业务严重问题数量	核心业务一般问题数量	核心业务轻微问题数量	非核心业务致命问题数量	非核心业务严重问题数量	非核心业务一般问题数量	非核心业务轻微问题数量	总扣分值	评级	评价
7013088327	itcHubZHYEHD机	4N387Q91N9	-	V2.2	会议一体机	使用遥控选侧边栏功能时，必须选“田”字键才能操作，但是它不太符合用户操作习惯，经常会忽略，或需要	建议在按钮下方增加文字标注该按钮为功能选择键	核心业务	一般	硬件	外观结构	林807X	Q72R中心 / 5C26设计BG	李PA8K	2026-06-09	待评审	是	-				-2.40	0	1	5	6	0	0	4	30	-28.72	B-	良好
7013210129	itcHubZHYEHD机	4N387Q91N9	-	V2.2	会议一体机	遥控器的音量上下键仅支持调节扬声器音量，系统声音的调节需要选中后使用左右键来调节，用户在不同音量	建议所有音量类参数（扬声器、系统声音、提示音等）均遵循「上下键增减」的通用惯例，符合用户对「音量	非核心业务	轻微	硬件	功能性能	林807X	Q72R中心 / 5C26设计BG	李PA8K	2026-06-09	待评审	是	-				-0.20	0	1	5	6	0	0	4	30	-28.72	B-	良好
7013288511	itcHubZHYEHD机	4N387Q91N9	-	V2.2	会议一体机	遥控操作复杂，使用遥控操作投票功能时每一步都需要按ok键确认才能	优化遥控模式的操作路径，进入一个功能/任务时，使用上下左右键即可完成操作	核心业务	一般	硬件	功能性能	林807X	Q72R中心 / 5C26设计BG	李PA8K	2026-06-09	待评审	是	-				-2.40	0	1	5	6	0	0	4	30	-28.72	B-	良好
7013278580	itcHubZHYEHD机	4N387Q91N9	-	V2.2	会议一体机	目前遥控器有两个按钮是没有功能的，而且丝印容易误导用户。比如”1“会让人看不懂是什么意思，”	去掉两个按键，或者给这两个按键赋予功能	核心业务	严重	硬件	防呆设计	杨V8K2	Q72R中心 / 5C26设计BG	李PA8K	2026-06-09	待评审	是	-				-4.00	0	1	5	6	0	0	4	30	-28.72	B-	良好