

汕尾市陆河县标通公司机动车

设备样例		一轴制动率/不平衡率（%）		二轴制动率/不
序号	车牌	检验结果	标准限值	检验结果
1	粤*****	74.3/7.3	$\geq 60/\leq 24$	56.2/6.6
2	粤*****	72.7/8.8	$\geq 60/\leq 24$	72.5/8.1
3	粤*****	83.4/3.1	$\geq 60/\leq 24$	56.5/2.3

安检一二轴制动检测数据

平衡率 (%)	判定结果	一轴制动性能评分	二轴是否边缘合格
标准限值	合格/不合格	评分	正常/边缘合格
$\geq 20/\leq 10$	合格	0.688	正常
$\geq 20/\leq 30$	合格	0.663	正常
$\geq 20/\leq 10$	合格	0.808	正常