

记录 ID 时间戳 设备编号 运输批次 车厢位置 平均温度(℃) 表面温度(℃) 含水率(%) 乙烯浓度(ppm) CO₂ 浓度(ppm) 叶绿素衰减率(%) 呼吸强度 送风风速(m/s) 紫外光催化 O₂ 浓度(%) 相对湿度(%) 当前能耗(kWh) 预测保鲜期(小时) 品质状态

REC_FRUIT_000001 2025-08-08T00:05:00.000Z DEV_FRUIT_030

BATCH_20250808B 前区 10.92 11.17 82.65 17.16 399.25
4.19 11.84 1.54 启动 21.2 87.61 3.38 145 微冻伤

REC_FRUIT_000002 2025-08-08T00:10:00.000Z DEV_FRUIT_043

BATCH_20250808A 前区 9.23 8.94 81.27 5.39 326.95
1.24 6.72 1.15 未启动 20.23 80.2 1.51 136 正常

REC_FRUIT_000003 2025-08-08T00:15:00.000Z DEV_FRUIT_033

BATCH_20250808C 后区 11.64 11.22 87.24 23.16 682.32
3.37 16.18 2.16 启动 18.15 73.91 1.05 121 正常