

序号	使用单位	设备代码	隐患项目	隐患等级 评定时间	隐患发生 概率	隐患危害 程度	风险 等级	整改措施
1	吴川市×××水世界体育运动公园有限公司	6D204408002019×××	安全标识不全。	2025年10月	15.80%	I	1	增加安全标识
2	云浮市×××水上乐园有限公司	6D204453002024×××	安全栅栏不足 1.1m。	2025年10月	5.80%	II	1	加强检查, 监护使用
3	肇庆市×××体育发展有限公司	6D204412002022×××	玻璃钢表面破损。	2025年10月	8.90%	II	1	修补打磨玻璃钢表面